

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI Jl. Taman Jatibaru No. 1 (Komplek Perkantoran Dinas Teknis DKI Jakarta) Telp. 34833712, Fax. 34833708 JAKARTA PUSAT
	BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN PENGUSAHAAN SPBU NO : / / /2015
No. SPBU : 34-13403 Lokasi SPBU : Nama Perusahaan : PT TIOMA MITRA PRAKARSA Alamat Kantor :	

DATA INSTALASI DAN FASILITAS

1. Tahun Pembangunan SPBU : 1983
2. Tangki Timbun / Pendam / Tongkang :

2.1	JENIS BBM	KAPASITAS	JUMLAH	KETERANGAN
	Premium	45 KL	1	
	Solar	30 KL	1	
	Pertamax (92)	20 KL	1	
	Pertamax Plus (95) / DEK			
	Solar Plus / Pertamina Dex	3 KL	1	

- 2.2 Perlindungan Tangki / Tongkang : a. Geo Membran c. Double Wall
b. Bunker Beton d. Konvensional

- 2.3 Perbaikan / Penggantian Tahun :
Penjelasan : RENOVASI TOTAL (MELIPUTI TANGKI PENDAM
PIPA DISTRIBUSI - CANOPY DAN KANTOR) PADA
TAHUN 2004

- 2.4 Pembuat Tangki / Tongkang :
(apabila ada lampirkan sertifikatnya)

3. Pemipaan :

- 3.1 Jenis : a. Galvanis d. Thermoplastic/Flexible c. Keterangan :
.....
.....

- 3.2 Perlindungan Pipa : a. Dilindungi, menggunakan PIPA PARALON
b. Tidak dilindungi

- 3.3 Tahun Penggunaan : TAHUN 2004

- 3.4 Penjelasan :
.....
.....

4. Dispenser :

4.1	JENIS BBM	JUMLAH
	Digital, 2 muka 2 nozzle	
	Digital, 2 muka 4 nozzle	3 DISPENSER
	Digital, 2 muka 6 nozzle	
	Digital, 2 muka 8 nozzle	

4.2 Merk GILBARCO (2 BH) + TATSUNO (1 BH)

4.3 Tahun Penggunaan 2013

4.4 Tera Terakhir Berlaku s/d 24 NOVEMBER 2015

4.5 Perbaikan / Penggantian Tahun :

Penjelasan :

5. Sarana Bongkar Muat BBM

Jumlah Sarana Curah BBM dari Mobil Tangki ke Tangki Timbun/Pendam (Fillpot) :

5.1	JENIS BBM	JUMLAH
	Premium	1 (SATU)
	Pertamax	1 (SATU)
	Pertamax Plus	
	Solar	1 (SOLAR) 1 SATU
	Jenis BBM Lainnya	

5.2	SARANA BONGKAR MUAT	ADA	TDK ADA	KONDISI	KETERANGAN
	- Spill Containment				
	- Quick Coupling	✓			
	- Lain-lain				

6. Lindungan Lingkungan :

6.1	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
	Sumur Pantau	2	BAIK	
	Sumur Observasi	1	BAIK	
	Sumur Resapan Air Hujan	2	BAIK	
	Oil Catcher	3	BAIK	

6.2	PERNAFASAN TANGKI/VENTING	ADA	TDK ADA	KONDISI	KETERANGAN
	- Pressure Vacum Valve (PV Valve)	✓		BAIK	Ap 1 2 (dua)
	- Free Vent	✓		BAIK	Ap 1 (SATU)
	- Vapour Recovery		✓		

7. Keselamatan Kerja :


JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
APAR Portable 6-9 Kg	5 (Lima)	BAIK	sd 5-juli-2015
APAR Portable CO2	1 (SATU)	BAIK	SD
APAR Beroda 60-80 Kg	2 (dua)	BAIK	SD
Rumah Racun Api	2 (dua)	BAIK	
Grounding	7 titik	BAIK	
Alat Pelindung Diri (APD)			

8. Bangunan/Fasilitas Pendukung

JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
Kios	1 (SATU)	BAIK	
Toilet	3 (TIGA)	BAIK	
ATM			TIDAK ADA
Genset	1 (SATU)	BAIK	35 KVA
Instalasi Air	1 (SATU)	BAIK	AIR TAWAR
Lain-lain			

9. Catatan/Informasi lainnya

BERDASARKAN PENGECEKAN LAPANGAN, BAHWA PERSYARATAN TEKNIS TELAH MEMENUHI SYARAT LENGKAP DAN DIPAT DI PROSES PERPANJANGAN IZIN PERUSAHAAN SPBU

TANGGAL PEMERIKSAAN : 28 APRIL - 2015		
PERUSAHAAN/SPBU		PEMERIKSA
 R. E. M. N. P. Direktur		1. SUTRISNO, S.Sos
		2. HERMIN A.
		3.
		4.

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian

Ir. REMULSI NAPITUPULU
NIP. 19590417 198701 1 001

Kepala Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Energi Mineral dan
Jaringan Utilitas

SUTRISNO, S.Sos
NIP. 19631115 198408 1 001